



דו"ח בדיקה מס' 8913235574

דף מס' 1 מתוך 2

פרטי המזמין

שם במאزنן : חנה קורץ,  
כתובת : מגור 7, חיפה 34652  
תאריך התזמנה: 31.08.2009

תאזריך המזמין

זopsis ספיקת 8.3 ליטר לדקה, דגם HP165S HP בעל לחץ סגירה ופתוחה  
הצרוך: Hhipppo

פרטי המפליל

המוצג נשלט בתאזריך: 19.08.2009  
כינוי: גציג המזמין - נבי חנה קורץ  
מספר המזהם: 3  
המגנה שמחזקת נשלט המוצג: 1

מזהות הבדיקה

לבישת המזמין, בדיקת עצירות בחלקים תרמי וטבולה בלוחן וזרולין.

תובעת הבירשות מהמשתכן או  
תדייתו שרק לפני שטבוק

מספק זה מסלול 2 דפים,  
או להשתמש בו אלו בלבד

מצאי הבדיקות

פירוט מצאי הבדיקות מצוי בדפים הבאים של האפסטר

שם החתום: יפתח פרנקל  
תקדים: רע"ב הידרואיקת ואנרגיה  
תאריך: 08.09.2009

שם החתום: אלון יצחqi  
חפיעון: ברוך  
תאריך: 08.09.2009



דו"ח בדיקה מס' 8913235574

דף מס' 2 מתוך 2

פרוטוקול הבדיקות והמצאים (מתייחס לכל המוגנותות, אלא אם צוין אחרת)

הבדיקה (הפקודת גן-צ' (1483))	טבזאים והערות
עמידות בלוחן הידROL (4.1.1)	<p>נבדק באכזר אווז. במכאו דיזפנסל לחץ מים בהירבה של 2,4,5,6,8,10 ב'r, לחיצים 2,4,5,6,8 ב'r קרייט למשך 5 דקות כשתלהונן בסבב פעמי 1-5 דקות. נתקות כשתלהונן בסבב סגור.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- לא אושפז בום פגמים כלשהם.</li> <li>- כסימן בדיקה נבדק מפרקן של תולאן ומזהה תקין.</li> </ul>
עמידות בתמלם תרמי (4.1.2)	<p>נבדק באכזר אווז.</p> <p>דרך האכזר וזרמו מים בלוחן של 3-3 ב'r, כובלקון: 1 דקה מים קרים (25° C), 1 דקה הפסקה ו-1 דקה טם חם (75° C), סה"כ 500 מיליטרים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- כסימן הרותה, לא נצפו פגמים באכזר.</li> </ul>

- 10 -